

ДЕФЕКТНА СТРУКТУРА БЕЗДИСЛОКАЦІЙНОГО КРЕМНІЮ ПІСЛЯ ІМПЛАНТАЦІЇ ВОДНЮ ТА ВІДПАЛУ В УМОВАХ ГІДРОСТАТИЧНОГО СТИСКАННЯ

Л. І. ДАЦЕНКО, В. М. МЕЛЬНИК, В. П. КЛАДЬКО, В. Ф. МАЧУЛІН

Інститут фізики напівпровідників НАН України
(Просп. Науки, 45, Київ 03028)

УДК 548.4 + 548.734 + 548.

731 + 539.26 + 669.788

© 2001 р.

За допомогою бреттівських рентгенівських дифрактометричних досліджень дефектної структури бездислокаційних кристалів кремнію після імплантациї іонів водню та відпалу при температурі 650°C в умовах гідростатичного стискання встановлено дефектоутворення на глибинах, які перевищують глибину залягання прихованого шару. Виявлено дифузне розсіяння рентгенівських променів, яке, імовірно, відбувається на водневих бульбашкоподібних порах, що виникають внаслідок швидкої дифузії водню під час імплантации зразків. Зростом гідростатичного тиску при відпалі відбувається деяке поліпшення структурної досконалості кристалів. Збільшення тривалості відпалу та величини гідростатичного тиску приводить до зменшення інтегральної відбивної здатності (ІВЗ) R_I та відносної частки спотвореної гратки ρ_0 . Гідростатичний тиск стимулює процес водневого пороутворення на значних глибинах, які відповідають глибинам формування дифракційних максимумів.

Вступ

Важливе місце в напівпровідниковому приладобудуванні належить бездислокаційним кристалам кремнію з високим вмістом міжузловинного кисню, термообробка яких приводить до утворення в них мікродефектів різної природи, які є стоками для небажаних домішок, що спричиняють локальні зміни електрофізичних параметрів в об'ємі напівпровідникового матеріалу [1]. Відомо [2], що процес утворення, наприклад, преципітатів SiO_x в кристалах кремнію, вирощених методом Чохральського, інтенсивно відбувається при температурі розпаду твердого розчину кисню (порядку 1100 °C) і може активізуватись під дією гідростатичного тиску [3]. В [4] після імплантациї кремнію іонами водню і подальшою їх термообробки в інтервалі температур 200 — 400 °C за допомогою електронної мікроскопії вивчали механізм дефектоутворення, яке має дещо іншу природу і відіграє іншу роль (пассивує розірвані зв'язки атомів гратки). Ці пошкодження структури є дефектами вакансійного типу, які, створюючи певні локальні розтягувальні деформації гратки, можуть приводити навіть до

розтріскування кристалів кремнію. Зокрема, повідомлялось, що хімічно активні іони водню, взаємодіючи з кремнієм, в процесі термообробки при 400 °C утворюють своєрідні скupчення пор, насичених молекулами H_2 [5]. Зі збільшенням температури відпалу до 900 °C кількість таких дефектів в об'ємі поступово зменшується до їх повного зникнення за рахунок виходу водню з кристала. Цілком імовірно, що насичення об'єму кристала атомами водню і, особливо, їх коагуляція можуть приводити до таких змін структурного стану гратки, які можуть бути виявлені за допомогою аналізу відповідних варіацій тих чи інших рентгенівських дифракційних характеристик.

Структуру і властивості приповерхневої області кремнію з малим вмістом кисню вивчали за допомогою просвітлювальної електронної мікроскопії та мас-спектроскопії вторинних іонів після імплантациї іонами H^+ з енергією 130 — 135 кеВ та відпалу на протязі 30 хв при температурі 920 K під гідростатичним тиском 1,2 ГПа [6]. Прихованій шар, де гальмувалась основна кількість іонів водню, утворювався на глибині приблизно 700 — 900 нм. Наведені в роботі [6] картини двовимірного дифузного розсіювання, з нашої точки зору, можуть свідчити, однак, про набагато глибше проникнення окремих атомів водню в об'єм зразків під час наступних відпалів з формуванням водневих пор. Дійсно, оскільки глибина формування дифракційного бреттівського максимуму має величину порядку кількох мікрометрів, дифузне розсіювання рентгенівських променів може бути зобов'язане своєю появою якраз глибоко розташованим порам, які сформувались там через високі значення коефіцієнта дифузії водню в кремнії.

Виходячи з вищесказаного, постає питання вивчення у кристалах кремнію характеру еволюції дефектів, пов'язаних з воднем, яка відбувається під дією гідростатичного стиску; останній, імовірно, може стримувати процеси ліквідації бульбашкоподібних дефектів, перешкоджаючи дифузії окремих атомів водню на поверхню кристала в процесі

відпалу. Тому у даній роботі було проведено рентгенівські дифрактометричні дослідження структурної досконалості опромінених високоенергетичними іонами водню тонких кристалів кремнію після їх відпалу при температурі 650 °C із застосуванням гідростатичного стискання. Було виміряно і проаналізовано IB3 та змін просторового розподілу інтенсивностей (ПРІ) бреттівських дифракційних максимумів в результаті дії гідростатичного стискання.

Виготовлення зразків та методика експерименту

Зразки бездислокаційних монокристалів кремнію, які досліджувалися, було вирощено методом безтигельної зонної плавки. Такі кристали, як відомо, характеризуються низькою (порядку 10^{16} см^{-3}) концентрацією міжузловинного кисню. Тому зміни структурної досконалості при відпалах за рахунок утворення в них преципітатів SiO_x [3] малоімовірні. З кристалів було виготовлено плоскопаралельні пластини товщиною $t = 330 + 370 \text{ мкм}$ з орієнтацією поверхні (111). Імплантация іонів водню H^+ в такі зразки проводилась з енергією 135 кеВ при дозі $6 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-2}$. Один із зразків (№ 1) служив як вихідний, структурний стан якого відображав вплив лише імплантациї. Інші зразки (№ 2 — № 5) було піддано відпалу при температурі 650 °C під гідростатичним тиском 1 бар-12 кбар з видержкою в атмосфері аргону протягом 0,5 — 10 год з метою вплинути на можливу [5 — 7] коагуляцію точкових дефектів (атомів водню). Зразок № 2 розглядали як вихідний в експериментах з гідростатичним стисканням, оскільки його відпаливали при атмосферному тиску і його дефектна структура формувалась практично тільки завдяки впливу температури. Параметри технологічної обробки кристалів наведено в табл. 1.

Глибоке проникнення іонів водню могло бути зумовлене явищем відносно швидкої дифузії в кремнії (коєфіцієнт дифузії D , розрахований згідно з [8] для 650 °C, становить приблизно $3 \cdot 10^{-5} \text{ см}^2/\text{c}$). Проведена оцінка дифузійної довжини проникнення водню при такій температурі ($x = \sqrt{2DT}$, де T —

Таблиця 1. Технологічні параметри обробки бездислокаційних кристалів кремнію, опромінених високоенергетичними іонами водню

№ зразка	Доза, 10^{16} см^{-2}	Енергія $E, \text{кеВ}$	Температура $T, \text{°C}$	Тиск $P, \text{бар}$	Час, год
1	6	135			невідпалений
2	6	135	650	1	10
3	6	135	650	$6 \cdot 10^3$	10
4	6	135	650	$12 \cdot 10^3$	10
5	6	135	650	$12 \cdot 10^3$	0,5

час відпалу в секундах) показала, що ця величина могла сягати декількох міліметрів, перевищуючи навіть товщину зразка. Якщо таке припущення правильне, то характер картини дифузного розсіяння мав би залишитись незмінним навіть після стравлювання тонкого шару (порядку 1000 Å), де локалізовано прихованій шар, що містить основну кількість атомів водню. З метою перевірки цього припущення, а також у зв'язку з виявленням на протилежному боці слідів механічної обробки (наявності зони пружних та пластичних деформацій) було проведено стравлювання зразка на 4 мкм з обох боків. Після цього можна було стверджувати, що малозмінна дифракційна картина з імплантованого боку свідчить про наявність водневих дефектів на більших глибинах, а також відсутній можливий вплив пружних деформацій зі зворотного боку.

Вимірювання IB3 R_i для різних порядків відбивань (111, 333, 444, 555 та 777) в геометрії Бретта проводили з використанням описаного раніше методу [9] на однокристальному спектрометрі при дифракції $\text{Ag } K_{\alpha 1}$ -випромінювання. Зйомку профілів ПРІ в геометрії дифракції на відбиття від нерухомого кристала у точному відбиваючому положенні проводили з використанням (111) симетричного відбиття добре сколимованім пучком (розділення падаючого на кристал променя не перевищувало 5 кутових хвилін при щілині розміром 5 мкм поблизу детектора) аналогічно [10]. З метою врахування нестабільності роботи установки всі отримані значення інтенсивності на графіках було нормовано на інтенсивність первинного променя I_0 , за яку брали інтегральну інтенсивність для 220 лауе-симетричного відбиття від високодоскональого кристала кремнію, нормованого на значення ВЗ R_i^0 , розраховане для ідеального кристала для цього ж відбиття [11].

Розрахунки значень статичного фактора Дебая — Валлера L (та величин об'ємної частки спотвореної гратки $\rho_0 \approx 2L$) згідно з [12] проводили за формулою

$$R_i/R_i^0 = e^{-L} + \Gamma(1 - e^{-2L}). \quad (1)$$

Тут $R_i^0 = \frac{8}{3} \frac{C \mid \chi_{hr} \mid}{\sin 2\theta}$; $\Gamma = \pi(1 + k^2)/4gR_H^y$; $k = \frac{\chi_{hi}}{\chi_{hr}}$; $g = (1 + k^2)\mu\Lambda/2\pi\gamma$; де $\gamma = \cos\theta$, а θ -кут Бретта, R_H^y — табулювана поправка Прінса на поглинання. Інші дифракційні параметри: μ -лінійний фотоелектричний коєфіцієнт поглинання, Λ — довжина екстинкції, χ_{hr} і χ_{hi} — відповідно компоненти дійсної та уявної частин коєфіцієнтів фур'є-сприйнятливості кристала.

Об'ємну частку пошкодженої гратки ρ_0 , яка пропорційна концентрації n та радіусу r_0 мікродефектів,




Рис. 1. Зміни ПРІ для зразка №5 в процесі травлення для імплантованої (а) та протилежної (б) поверхонь. Криві 1 характеризують стан зразка перед травленням, криві 2 — після травлення

вперше введено в [13]. Цей параметр зручний для характеристики впливу на дефектну структуру різних технологічних факторів [1, 3].

Результати та їх обговорення

На рис. 1 наведено просторовий розподіл інтенсивності дифузного розсіяння в залежності від глибини шару, на якій реєструється певна диференціальна величина інтенсивності для імплантованої (а) та супротивної (б) поверхонь до травлювання та після нього від зразка № 5 (див.

табл. 1). З рис. 1, а видно, що крива ПРІ для імплантованого боку після стравлювання змінилася слабко. Незначне падіння пікової інтенсивності говорить про те, що можливо за рахунок стравлювання був ліквідований спотворений шар, зумовлений імплантациєю, дефектну структуру якого вивчали у подібних зразках за допомогою електронної мікроскопії [6]. Однак атоми водню за рахунок дифузії та дії гідростатичного тиску, мабуть, проникли значно глибше, утворивши при відпалі водневі пори, які й зумовили певну ширину кривої просторового розподілу, що мало змінилася після стравлювання зразка. Значне ж звуження після стравлювання кривої ПРІ зворотного боку та значне падіння її пікової інтенсивності говорить про помітне покращання структури, зумовлене значним зменшенням рівня пластичних та пружних деформацій, пов'язаних з попередньою механічною обробкою (шліфуванням). Останні дефекти спостерігали також за допомогою рентгенівської секційної топографії "на відбитті".

Тепер зупинимось на результатах вимірювання IB3 та R_i та об'ємної частки спотвореної гратки ρ_0 . У табл. 2 наведено значення R_i в залежності від вектора дифракції H ($H = \sqrt{h^2 + l^2 + k^2}$, h , k , l — індекси Міллера для вибраного відбиття) та відносної об'ємної частки спотвореної гратки ρ_0 ($\rho_0 \approx 2L$), визначені за величиною приросту IB3. Для R_i реального кристала по відношенню до цієї величини для ідеального зразка R_i^0 . З таблиці видно, що як величини R_i , так і ρ_0 у випадку відбиття низького порядку (111) якісно виявляють тенденцію до зниження при зростанні тиску (порівн. дані для зразків № 2 — 4). Тобто структурна досконалість певних шарів кристалів, на яких формується дифракційний максимум, під дією тиску підвищується. Для вищих порядків відбиття (333, 444), глибина формування дифракційних максимумів яких значно більша, ніж для рефлексу 111, ці параметри, наспаки, мають дещо більші значення для відпалених зразків. Це може свідчити про зростання ступеня пошкодження гратки під час відпалу в умовах гідростатичного тиску якраз на згаданих глибинах за рахунок формування тут мікропорожнин. З на-

Таблиця 2. Інтегральна відбивна здатність R_i та відносна об'ємна частка спотвореної гратки ρ_0

зразок	№1		№2		№3		№4		№5	
	$R_i \cdot 10^6$	ρ_0								
111	43,01	0,042	37,04	0,033	35,17	0,031	32,11	0,026	41,03	0,04
333	6,03	0,054	8,12	0,101	6,13	0,065	5,24	0,049	12,0	0,175
444	4,0	0,068	5,72	0,114	4,13	0,068	3,53	0,051	8,02	0,189
555	2,3	0,37	2,39	0,4	1,92	0,283	1,45	0,178	2,7	0,5
777	0,49	—	0,47	—	0,43	—	0,38	—	0,51	—

Примітка. Екстинкційні глибини формування бретівського дифракційного максимуму для відбиттів 111, 333, 444, 555 та 777 при дифракції $Ag K\alpha$ 1-випромінювання відповідно дорівнюють 53,15; 101,1; 104,45; 217,38 та 527,56 мкм.

ведені в табл.2 залежності для рефлексів 333 та 444 також можна відмітити вплив тривалості відпалу (зразки №4 та №5) та величини гідростатичного тиску на характер формування дефектів на їх повединку у зразках №4 та №5. Про це свідчить збільшення параметра об'ємної частки дуже пошкодженої дефектами гратки ρ_0 . Така поведінка ρ_0 може свідчити про те, що внаслідок дифузії під дією гідростатичного тиску бульбашкоподібні водневі дефекти формуються в об'ємі кристала у глибших шарах, де під дією тиску зменшується концентрація і розмір бульбашкоподібних дефектів. В основі формування водневих пор лежать дифузійні процеси, які, імовірно, пригнічуються зі збільшенням тиску.

На рис. 2 наведено залежності ПРІ дифрагованих рентгенівських променів від глибини t іх проникнення в кристал (зразки №1 — 5), на якій локально реєструється відбитий промінь. З рисунка видно, що пікова інтенсивність на кривій 1 імплантованого кристала є вищою, ніж відпаленого зразка №2, оскільки у першому випадку внесок у збільшення інтенсивності дифузного розсіювання дають як радіаційні дефекти, так і макроскопічно розподілені напруження, що виникли через наявність в ньому приповерхневого прихованого шару зі спотвореною, можливо аморфізованою структурою, де зупинялись при гальмуванні іони водню. Проте деяка видовженість кривої 1 вправо по осі абсцис свідчить про те, що імплантований шар знаходиться на порівняно невеликій глибині від поверхні приблизно 0,003 см. Одночасно, ця крива є відносно вужчою порівняно з іншими, що мабуть свідчить про те, що в глибші шари зразка №1 іони водню не проникали. Значно більша ширина кривих 2 — 5, які відповідають відпаленим зразкам (№2 — №5), свідчить про те, що дифузне розсіяння в них, зобов'язане своїм походженням утворенню структурних дефектів саме під час відпалів. Аналізуючи еволюцію форми кривих 2 — 5, можна помітити, що зі збільшенням тиску від 1 бар (зразок №2) до 12 кбар (зразок №4) зменшується пікова величина інтенсивності (при $t = 0$), а також зменшується ширина хвостів дифузного розсіювання. Така поведінка ПРІ може свідчити про вдосконалення структури під дією тиску, на яке вже було вказано вище у зв'язку з тенденцією зменшення параметра ρ_0 . Малоімовірно, що появу дифузного розсіяння могли спричинити ростові дефекти, оскільки досліджувані кристали не мали дислокацій та характеризувалися малим вмістом домішки кисню, а відпал лише сприяв релаксації розподілених макроскопічних пружних полів деформацій, зумовлених існуванням прихованого шару з атомами водню. В глибоких шарах кристалів відбувається якийсь перерозподіл енергії когерентної компоненти IB3 на асоціаціях точкових дефектів (імовірно, на бульбашкоподібних водневих дефектах), про що свідчать зміни кривих при $t = 0, 005$




Рис. 2. ПРІ дифрагованого в геометрії Бретта пучка для вихідного стану (після імплантації (1)) та відпалених (2 — 5) зразків; (111)-відбиття $Ag K_{\alpha}$ і-випромінювання. По осі ординат відкладено нормалізоване значення диференціальної інтенсивності на величину інтенсивності I_0 первинного пучка

см. З поведінки кривих 2 — 5 помітно також, що в умовах відносно сильної дифузії зростаючий гідростатичний тиск змушує формуватись вказані дефекти на більших глибинах. Аналізуючи і порівнюючи криві 4 (зразок №4) і 5 (зразок №5), можна помітити, що збільшення часу від 0,5 до 10 год видержки зразка при однаковому тиску ($P = 12$ кбар) приводить до зменшення нормалізованої пікової інтенсивності при $t = 0$ поблизу прихованого шару імплантованого водню. Поряд з цим, для зразка №4 спостерігається ще ширший хвіст дифузного розсіяння від більших глибин. Цей факт можна пояснити тим, що більший час дії гідростатичного тиску та дифузія сприяють деякому покращанню структурної досконалості опроміненого воднем кристала за рахунок зникнення деякої частини дефектів. Імовірно, що тиск, діючи довше, примушує водневі дефекти формуватись на більших глибинах кристала, що може пояснити протяжніший хвіст дифузної компоненти ПРІ. Зменшення пікової інтенсивності кривої 2 у порівнянні з кривою 5 говорить про те, що під дією високого тиску бульбашкоподібні дефекти, напевно, мають тенденцію зменшувати об'ємну частку пошкодженої гратки. Бульбашки в зразку №2, який відпалювали в умовах нормальногого тиску, формувались більш інтенсивно як поблизу поверхні зразка, так і на певних глибинах, ніж в зразках №3 та 4, де величина гідростатичного тиску була більшою на кілька порядків (величини R_{12} більші, ніж R_{13} , R_{14} та R_{15}), а також відповідних величин ρ_0 ($\rho_{02} > \rho_{03}, \rho_{04}, \rho_{05}$).

Висновки

Проведені дослідження структурної досконалості імплантованих воднем та відпалених зразків кремнію показують, що хоч основні процеси дефектотворення відбуваються в тонких приповерхневих шарах кристалів [6], тим не менш помітні структурні зміни, пов'язані з воднем, можуть мати місце на значних глибинах завдяки швидкій дифузії атомів водню. Отримано такі найважливіші результати: 1) за рахунок впливу швидкої дифузії при температурі 650°C та гідростатичного тиску проникнення іонів водню є значно більшим за глибини залягання спотвореного шару, зумовленого імплантациєю; 2) виявлено помітне дифузне розсіяння рентгенівських променів на глибинних дефектах структури, що виникають при відпалі імплантованих воднем кристалів кремнію; 3) структурна досконалість імплантованих воднем кристалів, про яку можна судити на підставі зменшення ІВЗ та за змінами кривих ПРІ брегтівських пучків, вдосконалюється під дією гідростатичного тиску та дифузії; 4) підвищення тиску зміщує формування водневих дефектів на більші глибини кристала, про що свідчить зміна величини ρ_0 для малих та середніх порядків відбиття.

Автори висловлюють подяку проф. А.Місюку, докторам Т.Коска, М.Пруйщак (Інститут електронної технології, Варшава) за запропоновану тему дослідження та термообробку кристалів, а також науковим співробітникам І.В. Антоновій та В.П. Попову (Інститут фізики напівпровідників РАН, м. Новосибірськ) за імплантування кристалів воднем.

Роботу виконано за часткової фінансової підтримки грантом 7ТО8А 05717 (Польща) та Міністерства у справах науки і технологій України.

1. Datsenko L., Visiuk A., Vorontsova I. // Nucleonika. — 1994. — 39, №3. — P. 263 — 266.
2. Бабік В.М., Блецкан Н.И., Венгер Е.Ф. Кислород в монокристаллах кремнія. — Ків: Інтерпрес ЛТД, 1997.
3. Даценко Л., Мисюк А., Мачулин В., Хрупа В. .. Поверхность. Фізика, хімія, механіка. — 1998. — № 10. — С. 122 — 137.
4. Weldon M.K., Marsico V., Chabal Y.J. et al. // J. Vac. Sci. and Technol. B. — 1997. — 15(4). — P. 1063 — 1065.
5. Zang M., Wang L., Zhou Z., et al. // Phys. status solidi (a). — 1998. — 165. — P. 361 — 365.
6. Misiuk A., Surma H., Antonova I.V. et al. // Solid State Phenomena. — 1999. — 69 — 70. — P. 345.
7. Varma C.M. // Appl. Phys. Lett. — 1997. — 71, № 24. — P. 3519.
8. Болтакс Б.І. Дифузія в полупровідниках. — М: Фізматгіз, 1961.
9. Бригинець А.В., Красуля С.М., Хрупа В.І. // Кристаллографія. — 1994. — 39, вып. 2. — С. 245 — 249.
10. Entin I.R., Khrupa V.I. // J. Appl. Cryst. — 1991. — 24, N 2. — P. 403 — 404.
11. DeMarco J.J., Weis R.J. // Acta crystallogr. — 1955. — 19, N 1. — P. 68 — 72.
12. Мачулин В.Ф., Хрупа В.І. Рентгеновская диагностика структурного совершенства слабоискаженных кристаллов. — Ків: Наук. думка, 1995.

13. Лидер В.В., Чуховский Ф.Н., Рожанский В.Н. // ФТТ. — 1977. — 19, вып. 8. — С. 1231 — 1237.

Одержано 02.02.00

ДЕФЕКТНАЯ СТРУКТУРА БЕЗДИСЛОКАЦИОННОГО КРЕМНІЯ ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦІЇ ВОДОРОДА И ОТЖИГА В УСЛОВІЯХ ГІДРОСТАТИЧЕСКОГО СЖАТИЯ

Л. І. Даценко, В. М. Мельник, В. П. Кладько, В. Ф. Мачулин

Резюме

Спомощью брегтовских рентгеновских дифракционных исследований дефектной структуры бездислокационных кристаллов кремния после имплантации ионов водорода и отжига при температуре 650°C в условиях гидростатического сжатия установлено образование дефектов на глубинах, превышающих глубину залегания имплантированного слоя. Выявлено диффузное рассеяние рентгеновских лучей, которое, вероятно, происходит на этих глубинах на водородных пузырькоподобных порах, возникающих вследствие быстрой дифузии водорода во время отжига имплантированных образцов. С возрастанием величины гидростатического давления в процессе отжига происходит некоторое улучшение структурного совершенства кристаллов. Так, увеличение времени отжига и величины гидростатического давления приводят к уменьшению значений интегральной отражающей способности R_i и относительной доли искаженной решетки ρ_0 . Гидростатическое давление стимулирует процесс водородного порообразования на значительных глубинах, которые соответствуют глубинам формирования дифракционных максимумов.

DEFECT STRUCTURE OF DISLOCATIONS-FREE SILICON AFTER IMPLANTATION OF HYDROGEN AND ANNEALING UNDER CONDITIONS OF HYDROSTATIC PRESSURE

L. I. Datzenko, V. M. Melnik, V. P. Kladko, V. F. Machylin

Institute of Semiconductor Physics, Nat. Acad. Sci. of Ukraine
(45, Nauky Prospr., Kyiv 03022, Ukraine)

Суміагу

Formation of specific defects at depths exceeding the depth of the buried layers of samples implanted by hydrogen is established by means of the Bragg X-ray diffraction investigation of a defect structure for dislocations-free crystals of silicon after the implantation of hydrogen ions and annealing at a temperature of 650°C under conditions of hydrostatic pressure. The diffuse scattering of X-ray beams is detected, which probably happens on hydrogen bubble-like defects. They appear due to fast diffusion of hydrogen atoms. Some improving of a structural perfection of crystals is detected by the enhancement of hydrostatic pressure during annealing. A growth in the time of annealing and value of hydrostatic pressure results in a diminution of the integral reflectivity, R_i , and the relative share of a distorted lattice, ρ_0 . The hydrostatic pressure stimulates the process of formation of hydrogen pores at considerable depths, which are responsible for the formation of diffraction peaks.